Centrala EL 2CX54

FAKTURA Nr 100/03899/23/1/004

ORYGINAŁ

Sprzedawca:
Toyota Sabaj Łódź
SPÓŁKA JAWNA
95-030 Rzgów, ul.Łódzka 69a
tel. (0-42) 22-52-600, fax 22-52-615
Numer Rejestrowy BDO: 000015730
REGON 470566157, NIP: 728-000-31-95

Data faktury: 2023-07-12
Data wydania towarów/realizacji usługi: 2023-07-12
Miejscowość: RZGÓW

Kwota i sposób zapłaty:
1) 3 414,94 PLN - Opłatomat 2023-07-12 (0112514)

Nabywca: **DYNAMIX SP. Z O.O.**
UL. DARNIOWA 64, 93-493 ŁÓDŹ
NIP: 729-24-00-329
Kod klienta: 0112514

Specyfikacja sprzedaży nr 100/03899/23/7/004 z dnia 2023-07-12

Zlecenia: 01/11/100/0004764/2023 z dnia 2023-07-12

Dokumenty RWZ: 01/21/200/0006383/2023

VIN: AHTBA3CD806205829, Nr rejestracyjny: EL2CX54, Stan licznika: 29874 km

Lp.	Indeks, nazwa towaru lub usługi, PKWiU	JM	Ilość	Cena jednostkowa netto	Rabat %	Rabat Cena jedn. po rabacie	Wartość Netto	Podatek VAT Stawka	Podatek VAT Kwota	Wartość brutto
1	Usługa serwisowa (PMK) zawierająca:									
1.1	PRZEGLĄD PO 30 TYS	usł	1	1 039,50	5,00	987,53	987,53	23%	227,13	1 214,66
1.2	A08880-83388, OLEJ TOYOTA 5W/30, dostawca Toyota	szt	5,00	72,37	10,00	65,13	325,65	23%	74,90	400,55
1.3	A08880-83388, OLEJ TOYOTA 5W/30, dostawca Toyota	szt	0,80	72,37	10,00	65,13	52,10	23%	11,98	64,08
1.4	A08880-83388, OLEJ TOYOTA 5W/30, dostawca Toyota	szt	2,20	72,37	10,00	65,13	143,29	23%	32,96	176,25
1.5	A90080-43037, USZCZELKA KORKA, dostawca Toyota	szt	1,00	11,14	10,00	10,03	10,03	23%	2,31	12,34
1.6	A90915-YZZJ3, FILTR, dostawca Toyota	szt	1,00	72,20	10,00	64,98	64,98	23%	14,95	79,93
1.7	A87139-YZZ86, FILTR ANTYALERGICZNY, dostawca Toyota	szt	1,00	147,52	10,00	132,77	132,77	23%	30,54	163,31
1.8	A08823-80112, *PŁYN HAMULCOWY DOT4, dostawca Toyota	l	1,000	67,19	10,00	60,47	60,47	23%	13,91	74,38
1.9	A08890-81010, ADBLUE, 1.89L, dostawca Toyota	szt	2,00	39,84	10,00	35,86	71,72	23%	16,50	88,22
1.10	A90430-18008, USZCZELKA, dostawca Toyota	szt	1,00	8,83	10,00	7,95	7,95	23%	1,83	9,78
1.11	A90430-18008, USZCZELKA, dostawca Toyota	szt	2,00	8,83	10,00	7,95	15,90	23%	3,66	19,56
1.12	A90430-24017, GASKET, dostawca Toyota	szt	1,00	8,07	10,00	7,26	7,26	23%	1,67	8,93
1.13	A08885-81060, OLEJ PRZEKŁADNIOWY LT 75W85, dostawca Toyota	l	1,500	107,46	10,00	96,71	145,07	23%	33,37	178,44
1.14	A08885-81060, OLEJ PRZEKŁADNIOWY LT 75W85, dostawca Toyota	l	4,500	107,46	10,00	96,71	435,20	23%	100,10	535,30
2	Usługa serwisowa (NMK) zawierająca:									
2.1	6498 - DEZYNFEKCJA KLIMATYZACJI	usł	1	63,00	5,00	59,85	59,85	23%	13,77	73,62
2.2	APZ447-00PF0-05, PREPARAT DO KLIMATYZACJI, dostawca Toyota	szt	1,00	52,36	10,00	47,12	47,12	23%	10,84	57,96
3	Usługa serwisowa (NMK) zawierająca:									
3.1	24 - POMIAR I REGULACJA GEOMETRII	usł	1	220,50	5,00	209,48	209,48	23%	48,18	257,66
					Razem		2 776,37	X	638,57	3 414,94
					W tym		2 776,37	23%	638,57	3 414,94
					Ogółem		2 776,37	X	638,57	3 414,94

Udzielono sumarycznego rabatu w wysokości: 289,05 PLN
Kwota należności ogółem: 3 414,94 PLN
Słownie kwota: trzy tysiące czterysta czternaście złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze
Kwota do zapłaty: 3 414,94 PLN
Słownie kwota: trzy tysiące czterysta czternaście złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze
Zl. 0004764 - Głębokość bieżnika: prawy przód 9, prawy tył 11, lewy przód 9, lewy tył 11
KORZYSTAMY WYŁĄCZNIE Z ORYGINALNYCH OLEJÓW TOYOTA
Nie naliczono pkt. MORE.

INV177919518300D004

Kanri System Sporządził:
Kisiel Radosław 2023-07-12 15:04:32

Posiadamy zintegrowany system zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO 14001:2015