FAKTURA Nr 100/03286/20/1/004 ORYGINAŁ

Sprzedawca:
"AMX" P.KACZOROWSKI, R.SABAJ
SPÓŁKA JAWNA
95-030 Rzgów, ul.Łódzka 69a
tel. (0-42) 22-52-600, fax 22-52-615
Numer Rejestrowy BDO: 000015730
REGON 470566157, NIP: 728-000-31-95

Data faktury: 2020-07-15
Data wydania towarów/wykonania usługi: 2020-07-15
Miejscowość: RZGÓW

TOYOTA

Kwota i sposób zapłaty:
1) 7 189,41 zł - Gotówka 2020-07-15 (0112514)

Nabywca: **DYNAMIX SP. Z O.O.**
UL. DARNIOWA 64, 93-493 ŁÓDŹ
NIP: 729-24-00-329
Kod klienta: 0112514

Specyfikacja sprzedaży nr 100/03286/20/7/004 z dnia 2020-07-15

Zlecenia: 01/11/100/0004548/2020 z dnia 2020-06-29

Dokumenty RWZ: 01/21/200/0005443/2020, 01/21/200/0005526/2020, 01/21/200/0005417/2020, 01/21/200/0005984/2020, 01/21/200/0005543/2020, 01/21/200/0005585/2020

VIN: AHTFZ29G909045562, Nr rejestracyjny: EL320RE, Stan licznika: 208970 km

Lp.	Indeks, nazwa towaru lub usługi, PKWiU	JM	Ilość	Cena jednostkowa netto	Rabat		Wartość Netto	Podatek VAT		Wartość brutto
					%	Cena jedn. po rabacie		Stawka	Kwota	
1	WYMIANA OSŁONY PRZECIWSŁONECZNEJ LEWA STRONA	usł	1	24,50	0,00	24,50	24,50	23%	5,64	30,14
2	PRZEGLĄD PO 210.000 TYS	usł	1	735,00	0,00	735,00	735,00	23%	169,05	904,05
3	A08885-81001, OLEJ LV 75W 1L, dostawca Toyota	szt	1,00	51,17	0,00	51,17	51,17	23%	11,77	62,94
4	A08885-81001, OLEJ LV 75W 1L, dostawca Toyota	szt	1,00	51,17	0,00	51,17	51,17	23%	11,77	62,94
5	A08885-81001, OLEJ LV 75W 1L, dostawca Toyota	szt	1,00	51,17	0,00	51,17	51,17	23%	11,77	62,94
6	A08885-81001, OLEJ LV 75W 1L, dostawca Toyota	szt	1,00	51,17	0,00	51,17	51,17	23%	11,77	62,94
7	A08885-81001, OLEJ LV 75W 1L, dostawca Toyota	szt	1,00	51,17	0,00	51,17	51,17	23%	11,77	62,94
8	A08880-83853, *TGMO 5W30 PFE 209L *** C2***, dostawca Toyota	l	7,300	47,73	0,00	47,73	348,43	23%	80,14	428,57
9	A08823-80112, *PŁYN HAMULCOWY DOT4, dostawca Toyota	l	1,000	52,88	0,00	52,88	52,88	23%	12,16	65,04
10	A87139-YZZ30, FILTR KABINOWY WĘGLOWY, dostawca Toyota	szt	1,00	89,41	0,00	89,41	89,41	23%	20,56	109,97
11	A90915-YZZJ3, FILTR OLEJU, dostawca Toyota	szt	1,00	52,44	0,00	52,44	52,44	23%	12,06	64,50
12	A99132-YZZBA, ŻARÓWKA W5W, dostawca Toyota	szt	2,00	2,15	0,00	2,15	4,30	23%	0,99	5,29
13	A85212-YZZTD, PIORO, dostawca Toyota	szt	1,00	72,67	0,00	72,67	72,67	23%	16,71	89,38
14	APZ447-00PF0-05, PREPARAT DO DEZYNFEKCJI KLIM., dostawca Toyota	szt	1,00	35,87	0,00	35,87	35,87	23%	8,25	44,12
15	A85222-YZZTH, PIORO WYCIERACZKI, dostawca Toyota	szt	1,00	91,56	0,00	91,56	91,56	23%	21,06	112,62
16	A58151-0K030, ELEMENT PODLOGI, dostawca Toyota	szt	1,00	378,82	0,00	378,82	378,82	23%	87,13	465,95
17	A74320-0K270-B0, OSLONA PRZECIWSLONECZNA VISOR ASSY, LH, dostawca Toyota	szt	1,00	317,19	0,00	317,19	317,19	23%	72,95	390,14
18	CZYNNIK R134A (200G)	szt	1,00	100,00	0,00	100,00	100,00	23%	23,00	123,00
19	WYMIANA CHŁODNICY CIECZY CHŁODZĄCEJ	usł	1	759,50	0,00	759,50	759,50	23%	174,69	934,19
20	A16400-0L170, CHLODNICA RADIATOR ASSY, dostawca Toyota	szt	1,00	2 095,97	0,00	2 095,97	2 095,97	23%	482,07	2 578,04
21	A08889-80150, PŁYN CHŁODZĄCY SLL, dostawca Toyota	l	7,000	38,52	0,00	38,52	269,64	23%	62,02	331,66
22	A08889-80150, PŁYN CHŁODZĄCY SLL, dostawca Toyota	szt	1,00	38,52	0,00	38,52	38,52	23%	8,86	47,38
23	REGENERACJA CZYNNIKA KLIMATYZACJI	usł	1	122,50	0,00	122,50	122,50	23%	28,18	150,68
					Razem		**5 845,05**	**X**	**1 344,36**	**7 189,41**
					W tym		5 845,05	23%	1 344,36	7 189,41
					Ogółem		**5 845,05**	**X**	**1 344,36**	**7 189,41**

Udzielono sumarycznego rabatu w wysokości: 0,00 zł
Kwota należności ogółem: 7 189,41 zł
Słownie kwota: siedem tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści jeden groszy
Kwota do zapłaty: 7 189,41 zł
Słownie kwota: siedem tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści jeden groszy